

ELKO EP Germany GmbH

Minoritenstr. 7 50667 Köln Deutschland Tel: +49 (0) 221 222 837 80 E-mail: elko@elkoep.de www.elkoep.de

Made in Czech Republic 02-7/2017 Rev.: 2



MPS-1


Optische Signalisierung der Spannug




Eigenschaften

- Überwachung der Phasenspannung gegen Nullleiter
- ede Phase hat eine Farbe LED-Signalisierung in Spannungsebenen unterteilt:
- Toleranz der Spannung von ± 15 % grün
- Überspannung rot
- Unterspannung gelb Spannung < 50 V LED leuchtet nicht
- Vierleiteranschluss L1, L2, L3, N
- er überwacht der Phasenanschluss gegen Nullleiter
- sie ist unabhängig von Phasenfol
- 1 TE, Befestigung auf DIN-Schiene

Schaltbild




Beschreibung



- 1. Klemme L1
- 2. Klemme L2
- 3. Klemme N
- 4. Klemme L3
- 5. Anzeige L1
- 6. Anzeige L2
- 7. Anzeige L3

Funktion



- a rote LED
- b grüne LED
- c gelbe LED

Bei LEDs kommt - die Farbe entspricht der Spannung der einzelnen Phasen. Sinkt es unter 40 V Spannung (Phase failure), ist die entsprechende LED aus.

Achtung

MPS-1

Versorgungsspannung:	AC 3x 400/230 V / 50 - 60 Hz
Toleranz der Versorgungsspannung:	+20 %, -75 %
Leistung:	max. 1 VA / 0.5 W
Indikationen	
LED aus:	0 50 V / 45 0 V
LED-Lichter:	
- Gelb	50 207 V / 195.5 45 V
- Grün	207 264.5 V / 253 195.5 V
- Rot	264.5 276 V / 276 253 V
Andere Informationen	
Gestaltung:	1 TE
Befestigung / DIN-Schiene:	DIN Schiene EN60715
Arbeitsstellung:	beliebig
Schutzart:	IP40 frontseitig, IP10 Klemmen
Spannungsbegrenzungsklasse:	III.
Verschmutzungsgrad:	2
Anschlussquerschnitt (mm²):	Volldraht max. 2x 2.5, max. 1x 4 /
	mit Hülse max. 1x 2.5, 2x 1.5
Umgebungstemperatur:	-20 55 °C
Lagertemperatur:	-30 70 °C
Abmessung:	90 x 17.6 x 64 mm
Gewicht:	48 g
Normen:	EN60947-1, EN60947-5-1

Das Gerät ist für 3-Phasen Netzen 400 / 230 V bestimmt und bei Installation sind die einschlagigen landestypischen Vorschriften zu beachten. Installation, Anschluss muss auf Grund der Daten durchgeführt sein, die in dieser Anleitung angegeben sind. Für Schutz des Gerätes muss eine entsprechende Sicherung vorgestellt werden. Vor Installation beachten Sie ob die Anlage nicht unter Spannung liegt und ob der Hauptschalter im Stand "Ausschalten" ist. Das Gerät zur Hochquelle der elekromagnetischer Störung nicht gestellt. Es ist benötigt mit die richtige Installation eine gute Luftumlauf gewahrleisten, damit die maximale Umgebungstemperatur bei standigem Betrieb nicht überschritten wäre. Für Installation ist der Schraubendreher cca 2 mm Breite geeignet. Es handelt sich um voll elektronisches Erzeugnis, was soll bei Manipulation und Installation berücksichtigen werden. Problemlose Funktion ist abhängig auch am vorangehendem Transport, Lagerung und Manipulation. Falls Sie einige offensichtliche Mangel (sowie Deformation usw.) entdecken, installieren Sie sollches Gerät nicht mehr und reklamieren beim Verkäufer. Dieses Erzeugniss ist möglich nach Abschlus der Lebensdauer demontieren, rezyklieren bzw. in einem entsprechenden Müllabladeplatz lagern.